

Les big bags qui protégeaient la dune ont été balayés par la tempête

Baie d'Authie. Le mauvais temps de ces derniers jours a aggravé la situation au Bois de Sapins, en baie d'Authie. Les big bags remplis de sable posés en 2014 ont été balayés, sous l'action combinée du vent et des vagues.

Les violentes rafales de ces derniers jours, combinées à d'importants coefficients de marée, ont littéralement balayé le barrage de big bags posé en 2014 au Bois de Sapins pour protéger la brèche qui s'était créée dans la dune. En avril 2024 déjà, l'association SOS baie d'Authie alertait sur un fort recul de la dune à cet endroit et réclamait un rechargement en sable.

« Il faut recharger rapidement, ça fait deux ans que la CA2BM attend l'autorisation. Ça devient impératif de le faire avant les tempêtes d'automne pour maintenir le cordon dunaire. »

Philippe Cornu, président de l'association, réitère cette demande : « Il faut recharger rapidement, ça fait deux ans que la CA2BM attend



l'autorisation. Ça devient impératif de le faire avant les tempêtes d'automne pour maintenir le cordon dunaire, dont l'étroitesse se matérialise avec la disparition des big bags. »

Le cordon menacé

Le risque est toujours le même : que le cordon cède et que la mer passe derrière. « *La digue rétro-littorale contiendrait l'inondation, mais c'est un ouvrage de second rang, en terre, qui n'est pas fait, lui non plus, pour être exposé à la houle.* »

En avril 2024, la CA2BM, interrogée, relativisait ce risque : « *Ce*



n'est plus le même qu'en 2014. Il faudrait une conjonction d'éléments (grandes marées, dépression atmosphérique et pluies abondantes, NDLR) pour que la mer passe », nuancait Romain Roger, directeur de cabinet de Bruno Cousein, président de la CA2BM. À l'époque, la collectivité espérait

obtenir les autorisations à la fin de l'été 2024 pour un recharge-
ment au Bois de Sapins en octobre ou novembre de cette an-
née-là. ●

Cécile Legrand-Steeland

Contactée, la CA2BM n'a pas répondu pour le moment à nos sollicitations.

Cette photo a été prise samedi matin. On voit les big bags vides et le géotextile, au sol.
Photo SOS baie d'Authie

Extrait du journal La Voix du Nord - Mercredi 17 septembre Page:16/17

La copie, la reproduction et la diffusion sont soumis aux droits d'auteurs et nécessitent une déclaration préalable, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. (Art L.335-2 et L.335.3)